Government of Karnataka Office of the Taluk Health Officer Mysuru District, Mysuru

Health and Sanitary Condition Certificate

No 1 HO/	MY5	98-2023-24
----------	-----	------------

Date: 14 06 2 023

The above certificate is valid for a period of five Years.

Signature:

Seal:

ಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಸೂರು ಕಾಲ್ಡೂಕು,

ನ್ನು ಸೂರು.

To,

Purna Chetana Public School, #9/7, Halalu Village, Rayanakere Post, Mysuru Taluk & District, Pin:570008

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಲ್ಲಾ ಪಂಜಾಯತ್ ಮೈಸೂರು

ಜಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಫಟಕ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕು.ಕ.ಇಲಾಖೆ) ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ/ಡಿಎನ್ಯು/**ಮೈ/88/202**3-24

ಬನಾಂಕ: 12.06.2023

ರವಲಗೆ,

ಪ್ರಂಶುಪಾಲರು

ಪೂರ್ಣ ಜೀತನ ಪಜ್ಞಕ್ ಶಾಲೆ

ಮೈಸೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ಎಷಯ:-ನೀಲನ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀಲಯಾಲಾಜಕಲ್ ಪಲೀಕ್ಷೆಗೆ (ಮಣ್ಣಪಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಧಾನ) ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ಫಅತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಥಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಿನಾಂಕ: **07**.06.2023 ರಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನೀಲನ ನಮೂನೆಯ ಘಅತಾಂಶದ ವಿವರ ಕೆಚಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.	ನೀಲನ ಮೂಲ	ಸೀರು ಸಂ <u>ರ</u> ಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥ <mark>ಚ</mark>	ಸಂಧ್ರಹ ವೇಲೆ	100 ಎಂ.ಎಲ್ ಸೀಲನಅ್ಲರುವ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಅಕಾರ್ಮ್ ಖ್ಯಾಕ್ಟೀಲಯಾ	ಥ ಅತಾ ಂಶ,
1	ෂුරුද නුරෝ	ಪೂರ್ಣ ಜೇತನ ಪಜ್ಞಕ್ ಶಾಲೆ, ಹೆಜ್.ಡಿ.ಕೋಚೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯನಕೆರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು.	12.05 PM	<1	ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

Interpretation

Interpretation		
೨೦ ಎಂ.ಎಲ್ ಸೀಲನೇತ್ವರುವ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಅಕಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀಲಯಾ	<u> ಭಿನಿತಾಂ</u> ವ	
0	<u>ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾ</u> ಗಿದೆ	
	ತ್ಯಪ್ರಿಕರವಾಗಿದೆ/ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ	
1 ood 3	ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ	
4	ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ/ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ	
>86= 10		

ತಮ್ಮ ಖಶ್ವಾಸಿ,

ಜಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಥಕಾಲಗಳು, ಜಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಫಟಕ, ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.